



Ministero della Pubblica Istruzione  
I.I.S. Mario Rigoni Stern  
Via Borgo Palazzo 128-24125 Bergamo  
☎ 035 220213 - 📠 035 220410

🌐 <http://www.iisrigonistern.it> - email: BGIS03100L@istruzione.it



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Prot. N. 1872/06 del 14.06.2019

All'Albo  
Agli Atti dell'Istituto

Cod.Prog. PON 2014-2020: 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-60  
CUP: I17D17000060007  
CIG: Z59280BFE6

## DICHIARAZIONE DS MANCATA APPLICAZIONE ROTAZIONE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI APERTURA/CHIUSURA E COPERTURA DEL TETTO DELLE SERRE CALDE

### DATE LE SEGUENTI PREMESSE:

1. **VISTO** che nell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di ombreggio/coibentazione della serra è risultato che i pignoni dentati, i sostegni di trasmissione e le cremagliere esistenti collegati al tubo di trasmissione per l'apertura delle serrande di colmo risultano particolarmente usurati e **CONSIDERATO** che il nuovo sistema di ombreggio/coibentazione risulta collegato attraverso i pignoni dentati, i sostegni di trasmissione e le cremagliere al tubo di trasmissione per l'apertura delle serrande di colmo; **RISULTA conseguentemente** necessario intervenire alla manutenzione del sistema di trasmissione di apertura del tetto non preventivamente previsto ma necessario per non compromettere i lavori di ombreggio/coibentazione eseguiti;
2. **VISTO** che nell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di ombreggio/coibentazione della serra ad un'attenta analisi 10 lastre di vetro sono risultate danneggiate, **RISULTA** necessario intervenire tempestivamente alla manutenzione della copertura del tetto non preventivamente previsto;

### SEGUE

1. che risulta estremamente funzionale e vantaggioso che sia la ditta che sta realizzando i lavori di ombreggio/coibentazione ad eseguire i lavori sia di manutenzione del sistema di trasmissione di apertura del tetto sia di manutenzione della copertura del tetto, avendo in loco tutto l'occorrente, **VISTI ANCHE** i tempi ristretti per la realizzazione dei lavori dovuti all'impossibilità di chiudere le serre e il punto vendita senza pregiudizio per l'attività didattica e produttiva;

### PERTANTO

Risulta conveniente non applicare la rotazione per la manutenzione straordinaria di apertura/chiusura e copertura del tetto delle serre calde e di procedere all'acquisizione in economia con affidamento diretto alla stessa ditta TEKNO SERRE SNC di Seriate (BG) (ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50 aprile 2016 e dell'art 46 del D.I. 28 AGOSTO 2018, n. 129) della manutenzione straordinaria di apertura/chiusura e copertura del tetto delle serre calde mediante trattativa diretta su MePA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Carmelo Scaffidi